



Consorzio dell' Oglio
*Ente Regolatore del lago d' Iseo
e del fiume Oglio sublacuale*
Sede: via Solferino 20/c – Brescia

CONSORZIO DELL' OGLIO
di Brescia
APPROVATO con Delibera del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il 03/06/2020

www.oglioconsorzio.it
info@oglioconsorzio.it
consorzio@pec.oglioconsorzio.it

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL CONSORZIO DELL' OGLIO
(art. 7 D.Lgs. 27/10/2009 n. 150)

RELAZIONE FINALE SULL' ATTIVITA' DEL CONSORZIO NELL' ANNO 2019

A. Attività di regolazione

A1) Regolazione del bacino

L' andamento idrologico dell'anno 2019 è stato ancora caratterizzato da una stagione invernale con scarsità di afflussi, tale da far temere l' insorgere di problemi di carenza idrica per la restante parte dell' anno. Invece nei mesi di aprile e maggio si sono registrati con precipitazioni sufficienti a riportare alla normalità i livelli del lago, anche se la temperatura si è mantenuta superiore alla media. La stagione irrigua si è svolta regolarmente anche grazie a fenomeni temporaleschi verificatisi nel comprensorio di pianura. Da metà ottobre ha iniziato un periodo di precipitazioni non intense ma diffuse nei giorni, che di è protratto fin oltre la metà di dicembre. Nell' anno non si sono verificati fenomeni critici di piena o di siccità.

A2) Gestione delle derivazioni

La regolazione irrigua si è svolta senza problemi. La Giunta Tecnica ha tenuto n. 5 riunioni ed ha recepito le richieste delle Utenze.

Il coordinamento della gestione del lago d'Iseo con i serbatoi alpini è stato applicato ed ha comportato la restituzione al lago di circa 20 milioni di metri cubi d'acqua, soprattutto nel mese di settembre, consentendo di proseguire l' irrigazione iniziata con circa un mese di ritardo.

A3) Attuazione programmi di gestione delle acque

Nelle sedi delle riunioni tecniche regionali e a livello di bacino del Po il Consorzio ha presentato richieste di modifiche degli indici di severità idrica in quanto quelli proposti dalla Direttiva Magre non sono adatti ad essere applicati nel bacino del f. Oglio. Il Consorzio ha partecipato alle riunioni dell' Osservatorio degli usi idrici, rappresentando i criteri di gestione delle derivazioni seguiti dalle Utenze da molti decenni.

A4) Attuazione programmi di manutenzione

Il personale del Consorzio ha effettuato le operazioni di manutenzione delle opere di regolazione, seguendo quando previsto dal "Manuale di manutenzione" della traversa fluviale di Sarnico.

B. Gestione economica

Nel 2019 si è ottenuto il pareggio di bilancio grazie alla continua attività di controllo delle voci di spesa; è proseguita l'attività di razionalizzazione dei capitoli di spesa per favorire il migliore controllo di gestione. Sono state aggiornate e implementate le procedure per gestire e controllare la fatturazione elettronica e lo split payment richieste dall' entrata in vigore di nuove norme sulla spesa pubblica.

C. Progetti speciali

È proseguita l'attività di controllo planoaltimetrico degli spostamenti nelle 6 pile presenti nella traversa fluviale, in applicazione delle prescrizioni previste dalla Direzione Generale per le Dighe.

Sono stati avviati quattro progetti definitivi per l' ottenimento di un finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

D. Centri di Competenza

Si è proseguito nell'implementazione delle funzionalità del sito web per migliorare il livello di diffusione delle informazioni richiesto dalla qualifica di Centri di Competenza, ampliando l' offerta di analisi statistica dei dati telerilevati e



di report grafici.

E' stata assicurata la presenza del Consorzio dell' Oglio in occasione di incontri scientifici o istituzionali in cui era richiesto il supporto dell'esperienza maturata dal Consorzio dell' Oglio negli anni della regolazione.

E. Procedure amministrative

Si è proceduto all' aggiornamento delle pagine del sito web istituzionale relative all'amministrazione trasparente e ampliando l'archivio fotografico. Si è proceduto alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo secondo la versione riformulata secondo le nuove norme contabili.

E' stato approvato il nuovo testo dello statuto, trasmesso al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il dovuto parere vincolante.

Alla luce di quanto illustrato si può concludere che per l'anno 2019 la gestione delle attività del Consorzio ha pienamente raggiunto gli obiettivi richiesti dal ruolo istituzionale dell'Ente.

F. Applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Applicando il criterio di calcolo descritto nel documento "Sistema di misurazione e valutazione della performance per il Consorzio dell' Oglio – Aggiornamento 2017 "si possono determinare i coefficienti come di seguito descritto:

Capacità di accumulo

$$K_1 = (110.2 - (-14.8)) * 0.61 / 85.4 = 89\%$$

$$K_2 = (61.6 / 54.5) \text{ m}^3/\text{s} = 113.1 \%$$

$$K_a = 0.89 * 1.131 = 1.009$$

Capacità di utilizzo stagionale

$$K_s = 56.7 / 71.6 = 0.792$$

da cui risulta

$$K_{reg} = 1 * 0.792 = 0.799$$

Efficienza nell'impiego delle risorse

$$K_{ir} = (710.748 + 206.046) / (695.759 + 204.032) = 1.02$$

Valutazione qualitativa delle prestazioni

Da una valutazione prudenziale dell' operato a favore del ruolo del Consorzio nella Pubblica Amministrazione si propone di utilizzare un coefficiente di 95 punti su 100, pari a un coefficiente di 0.95

$$K_{vq} = 0.95$$

Tabella di valutazione finale della performance

Indicatore	Peso (%)	Risultato
$K_{reg} = K_a \times K_s$	50	$0,5 * 0.799$
K_{ir}	20	$0,2 * 1.02$
K_{vq}	30	$0,3 * 0.95$
Valutazione finale VF =		0.888



Consorzio dell' Oglio
*Ente Regolatore del lago d' Iseo
e del fiume Oglio sublacuale*
Sede: via Solferino 20/c – Brescia

www.oglioconsorzio.it
info@oglioconsorzio.it
consorzio@pec.oglioconsorzio.it

Dal confronto del risultato raggiunto con i range dei valori della tabella degli indicatori risulta che la performance del soggetto valutato abbia raggiunto il livello di “ottimo” nelle varie tipologie di valutazioni.

Brescia, 22 gennaio 2020

CONSORZIO DELL'OGLIO
IL DIRETTORE
(Prof. Ing. Massimo Buiatti)